

해군 천안함 침몰 상황도

사고위치
백령도 남서쪽
1.8km 지점



- ① 26일 오후 9시 45분 폭발소리와 함께 선미 바닥에 구멍이 뚫려 침수 시작
- ② 전체 104명 승조원중 과반수가 바다로 뛰어내림



인근 속초함서 레이더상 미상 물체에 대해 5분간 경고 사격



고속단정 이용해 물위에 떠있는 승조원 구조



경비함 5척 및 헬기 2대 이용 사고 해역 수색